Update Daisy II WLAN – Handregler Art.Nr. 66360

Wichtig: Wenn sie eine Intellibox 2neo, Intellibox 3, Daisy II WLAN-Zentrale oder ein Uhlenbrock 63860 Interface verwenden so sollten immer auch diese Geräte ein WLAN-Update erhalten.
Entsprechende Updates finden sie auf der Uhlenbrock Homepage.

Anleitung

Das Update wird per WLAN über ein Smartphone oder Tablet eingespielt

Vorbereitung des Smartphones/Tablet:

- Laden sie die beiden Updatedateien für den Handregler von Uhlenbrock Homepage und speichern Sie die Dateien auf dem Smartphone/Tablet.

Vorbereitung des Handreglers:

- Laden Sie die Akkus des Handreglers voll, schließen sie dazu den Handregler ans LocoNet an (Dauer ca. 30min).

- Schalten sie ihre Zentrale aus, so das sich der Handregler nicht mit dem WLAN der Zentrale verbinden kann.
  Wenn Sie ihren Handregler in ihrem Heimnetzwerk angemeldet haben verlassen sie den Bereich ihres Heimnetzwerkes. Der Handregler darf sich nicht mit dem WLAN verbinden können.

Update des Handregler:

- Trennen sie den Handregler vom LocoNet und schalten den Handregler über die Lok-Taste wieder ein (Akku-Betrieb)

- Warten sie 2 min. Der Handregler spannt nun sein eigenes WLAN auf. Der Name (die SSID) des WLAN lautet


„DAISY_1234567“, wobei „1234567“ eine individuelle Zahl ist, die aus der Seriennummer des verwendeten Mikrocontrollers generiert wird.

- Verbinden sie ihr Smartphone oder Tablet mit dem WLAN des Handregler. Dieses WLAN benötigt kein Passwort.

- Rufen sie einen Internet-Browser auf (z.B. Apple Safari, Google Chrome oder Microsoft Edge).

- Geben sie in die Adresszeile des Browsers die Adresse http://192.168.0.200/update ein

- Es erscheint die Updateseite des Daisy WLAN-Handreglers.



- Zuerst muss die Firmware des WLAN-Moduls upgedatet werden. Dazu unter **OTA-Mode „Firmware“** auswählen

- Danach in das obere Feld „Drag and Drop here or click to select(.bin) file“ tippen.

- Nun die Datei **DAISY_WLAN_v140_Firmware.bin**“ auswählen


- Das Firmware Update wird nun installiert.

- Nach dem das Update durchgelaufen ist startet das WLAN des Handreglers neu.

- Verbinden sie ihr Smartphone/Tablet erneut mit dem WLAN des Handreglers.

- Geben sie wieder in die Adresszeile des Browsers die Adresse http://192.168.0.200/update ein

- Es erscheint die Updateseite des Daisy WLAN-Handreglers.



- Als zweites werden nun noch Bilder und Eingabemasken des WLAN-Moduls upgedatet.
  Dazu unter **OTA-Mode „LittleFS/SPIFFS“** auswählen

- Danach in das obere Feld „Drag and Drop here or click to select(.bin) file“ tippen.

- Nun die Datei „**DAISY_WLAN_v140_LittleFS.bin**“ auswählen

- Das LittleFS - Update wird nun installiert.

- Nach dem das Update durchgelaufen ist startet das WLAN des Handreglers neu.

Der Daisy II WLAN-Handregler hat nun die neueste Softwareversion erhalten.
Evtl. müssen nun die Einstellungen neu eingegeben werden. Dazu rufen sie bitte die Einstellungs-Seite unter der Adresse http://192.168.0.200 auf.